

2013
Creazzo - VI

Sopralluogo
maggio
2017



Questa corsia, a seguito di lavori per l'acquedotto, nel 2016 è stata riasfaltata **SENZA ANTIPUMPING. A distanza di 1 solo anno evidenzia già segni di ammaloramento**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2013
Creazzo - VI

Sopralluogo
maggio
2017



Questa corsia, a seguito di lavori per l'acquedotto, nel 2016 è stata riasfaltata **SENZA ANTIPUMPING. A distanza di 1 solo anno evidenzia già segni di ammaloramento**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

2013
Creazzo - VI

Sopralluogo
maggio
2017



Questa corsia, a seguito di lavori per l'acquedotto, nel 2016 è stata riasfaltata SENZA ANTIPUMPING. A distanza di 1 solo anno evidenzia già segni di ammaloramento

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products