

Ripristino pavimentazione via di rullaggio su piazzale



Traffico canalizzato con
conseguenti fenomeni di
fessurazione da fatica
(di bassa intensità)

Ripristino pavimentazione via di rullaggio su piazzale



Intervento proposto inizialmente:

1. Fresatura a freddo 10 cm
2. Nuovo strato di collegamento: 6 cm
3. Nuovo strato di usura: 4 cm



Intervento realizzato

- Fresatura a freddo 6 cm
- Risagomatura cavo fresato: 2 cm
- Stesa del rinforzo
- Nuovo strato di usura: 4 cm

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»»»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2012

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP


index»
Construction Systems and Products

2015

Aeroporto Falconara - AN

Sopralluogo

2015



2015

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA


Sopralluogo

2015

**Parte ripristinata con
ANTIPUMPING**

Tutta la pista è stata ripristinata,
tranne quella a cavallo della
striscia centrale per la presenza di
impianti.

La parte dove è stato posato
l'antipumping è una fascia di 2 m
di larghezza posta ad una distanza
dal centro tale da cadere
esattamente dove
poggiano le ruote degli aerei.



2015

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA

Sopralluogo

2015



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2017

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA

Sopralluogo

2017



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»»»
Construction Systems and Products

2017

Aeroporto Falconara - AN

© INDEX SpA

Sopralluogo

2017



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP