

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Situazione
preesistente



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Area eseguita
CON
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING




AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Area eseguita
CON
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

Posizione
con plinto e
conseguente
assottigliamento
dell'asfalto





AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

Posizione
con plinto e
conseguente
assottigliamento
dell'asfalto



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Dopo l'asfaltatura,
nella fascia
del plinto,
già affiora
**AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING**



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»»»
Construction Systems and Products

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Zona di
confronto
asfaltata

SENZA
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Zona di
confronto
asfaltata

SENZA
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017


Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Sopralluogo
Ottobre 2017.

Area eseguita

CON
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Sopralluogo
Ottobre 2017.
Area eseguita

CON
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

Sopralluogo
Ottobre 2017.
Zona del plinto
con asfalto
troppo sottile
ed ANTIPUMPING
totalmente
distaccato



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

Sopralluogo
Ottobre 2017.
Area eseguita

SENZA
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Sopralluogo

Novembre 2017



Mezzi di sollevamento

Area eseguita
CON
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING
Marzo 2017



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

Sopralluogo

Novembre 2017.

Area eseguita

in marzo 2017

Riasfaltatura 8 cm

SENZA

AUTOTENE

ASFALTICO

ANTIPUMPING



Sopralluogo

Novembre 2017.

Area eseguita

in marzo 2017

Riasfaltatura 8 cm

CON

AUTOTENE

ASFALTICO

ANTIPUMPING

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

Sopralluogo
Novembre 2017.
Area eseguita
in marzo 2017
Riasfaltatura 8 cm

SENZA
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING



Sopralluogo
Novembre 2017.
Area eseguita
in marzo 2017
Riasfaltatura 8 cm

CON
AUTOTENE
ASFALTICO
ANTIPUMPING

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Sopralluogo

Marzo 2018



Mezzi di sollevamento

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Sopralluogo.

Area eseguita

in marzo 2018

Riasfaltatura 8 cm

SENZA

AUTOTENE

ASFALTICO

ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Sopralluogo.

Area eseguita

in marzo 2018

Riasfaltatura 8 cm

CON

AUTOTENE

ASFALTICO

ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

Sopralluogo.

Area eseguita

in marzo 2018

Riasfaltatura 8 cm

SENZA

AUTOTENE

ASFALTICO

ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

Marzo 2017

Interporto - Quadrante Europa/Quadrante Servizi - **Verona**

© INDEX SpA

Sopralluogo.

Area eseguita

in marzo 2018

Riasfaltatura 8 cm

CON

AUTOTENE

ASFALTICO

ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP