

- 1. Fresatura
- 2. Posa
ANTIPUMPING



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

3. Stesura asfalto



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010
Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010
Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato bituminoso
normale

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato bituminoso
normale

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010
Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato bituminoso
normale

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato bituminoso
normale

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato bituminoso
normale

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato bituminoso
normale

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato bituminoso
normale

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
6 febbraio 2013



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
2 febbraio 2015



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
2 febbraio 2015



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
3 febbraio 2016



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
3 febbraio 2016



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
gennaio 2017



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
gennaio 2017



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

© INDEX SpA

Sopralluogo
febbraio 2018



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2010

Lavori di manutenzione straordinaria settembre 2010 - S.P. Mareneve - CT

Sopralluogo
febbraio 2018



Rifacimento con
conglomerato
bituminoso sperimentale
rinforzato con
**AUTOTENE ASFALTICO
ANTIPUMPING**

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP